Inštalácia USB pripojenia pre CM 8.2 a CM 8.3A.

Vďaka technológii PLUG&PLAY je inštalácia USB Interface veľmi jednoduchá. Jednoducho len sledujte inštrukcie na obrazovke PC.
Upozornenie: vzhľadom na malé odlišnosti detailov rôznych verzií operačných systémov Windows, môže dochádzať k malým odlišnostiam v postupe.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- zapnite počítač.
- vložte MagicCard – CD do CD zariadenia (nevkladajte MagicCard do čítačky kariet).
- CD sa automaticky spustí a ponúkne vám inštaláciu programov. Zvoľte si požadovaný program a sledujte inštrukcie na obrazovke.
- vložte USB Interface do volného USB portu na vašom PC.
- Operačný systém automaticky rozpozná nový hardwear. Inštalačný program si automaticky vyhľadá príslušný Driver.
- Ak sa na obrazovke zobrazí žiadosť o vyhľadanie na Internete, kliknite na možnosť „no".
- Zobrazí sa nasledujúce okno. Za predpokladu, že sa vám na obrazovke zobrazí správa o tom, že príslušný program nie je kompatibilný s Windows, pokračujte v inštalácii.
- Následne nasledujte všetky kroky inštalácie na obrazovke.
- Nabudúce keď pripojíte USB Interface do PC, požadovaný Driver bude použitý automaticky.

Ciclo Tour / HacTronic

- Inštalácia programu : CD obsahuje dva programy na analýzu zaznamenaných dát. Vložte MagicCard – CD do CD zariadenia (nevkladajte MagicCard do čítačky kariet) ponuka na inštaláciu by sa mala spustiť automaticky.

Prenos do PC:

Spustite jeden zo zvolených programov. Kliknite na ikonu hodín. Na obrazovke sa zobrazí okno pre voľbu zariadenia. Kliknite na zariadenie ktoré pripájate. Trvalé nastavenie zariadenia je možné v „Settings – Option – Device" kde si nastavíte požadované zariadenie, ktoré vám potom bude ponúknuté ako východiskové.
Teraz je program pripravený prijať dáta zo zariadenie. Nastavte prístroj (CM 8.X) do PC režimu (pozrite príslušný manuál). Prenos dát odštartujte krátkym stlačením pravého a ľavého tlačidla súčasne. Prenos sa spustí a na vrchnom displeji sa spustí percentuálne odpočítavanie. Po ukončení prenosu sa CM 8.X prepne do PC režimu a na obrazovke sa zobrazí tabuľka s prenesenými dátami – „RawData".

Vymazanie uložených dát na CM 8.X :

Prístroj CM 8.X môže uložiť záznam dlhý 90 hodín, po dosiahnutí tejto hranice je pamäť plná a je ju potrebné vymazať. Pokiaľ chcete vymazať pamäť – len uložené dáta, nie iné celkové hodnoty, je potrebné prístroj prepnúť do PC režimu, na PC v programe kliknite na „File – service CM 8.X", potom na prístroji odštartujte prenos dát, krátkym stlačením pravého a ľavého tlačidla súčasne. Na obrazovke kliknite na „Delete" a potvrďte vymazanie zaznamenaných trás na CM 8.X.

Registračný kód :
S priloženým CD ste obdržali aj vstupný kód pre program CicloTour. Tento je potrebné zadať pred prvým použitím tohto programu.